

SYSTEM Plus® Certifikace ČI ČAP, certifikace ISO 9001	Firma / oprávněná osoba System plus Zlín, s. r. o. Provozovna: Pod Babou 4260, 760 01 Zlín		Strana: 1 z 1
			Evidenční číslo: 312/2022
	Doklad o zkoušce činnosti při provozu zařízení / systému elektrické požární signalizace - "EPS" Siemens CS 1115		Zakázkové číslo:
Provozovatel: Název: SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Adresa: K. Čapka 1615, 765 02 Otrokovice Telefon: IČ: 62180444 DIČ: CZ60730153 Registrace: u Krajského soudu v Brně, č.j. F 3689/2005		Oprávněná osoba: Libor Odstrčil Název: System plus Zlín, s. r. o. Adresa: Pod Babou 4260, 760 01 Zlín Telefon: 577 211 157 IČ: 25558021 DIČ: CZ25558021 Registrace u: Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33054	
Zkouška provedena dne: 21.04.2022		Datum příští kontroly provozuschopnosti: 21.10.2022	
Předmět zkoušky činnosti při provozu: Elektrická požární signalizace v objektu: SENIOR Otrokovice budova C, Tř. Spojenců 1840, 765 02 Otrokovice.			
Prohlášení: Já/My zde uvedení prohlašujeme, že zařízení - systém: EPS Siemens CS 1115 - ve výše uvedeném prostoru byl mnou/námi zkontrolován, prověřena jeho provozuschopnost a návaznost na další vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení podle schváleného projektu. Při provádění kontroly bylo postupováno v souladu s platnou právní úpravou, normativními požadavky a technickými předpisy výrobce a zejména podle ustanovení §7,8 a 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb ve znění vyhl. č. 221/2014 Sb.			
Zjištěné nedostatky a odchylky: 1) Pomocný zdroj 2405 ST pro napájení přídržných magnetů nesignalizuje poruchu akumulátorů. 2) Vadný zdroj ve vysílači ZDP. Při poruše akumulátoru je vysílač nefunkční. 3) Při požárním poplachu se nezavřely dveře v 1.NP od výtahu k recepci, ve 3.NP u výtahu a neotevřely se dveře z hlavního schodiště na střeš. Ve všech případech se jedná o mechanické závady. 4) VZT jednotka v prádelně je vypnuta. Nelze prověřit návaznost mezi EPS a VZT.			
Výsledek zkoušky činnosti při provozu: Zkontrolované zařízení / systém EPS je provozuschopné a způsobilé plnit svoji funkci			
Termín příští kontroly provozuschopnosti / zkoušky činnosti při provozu:			
Příští kontrola provozuschopnosti bude provedena:		21.10.2022	
Příští zkouška činnosti při provozu bude provedena:		21.04.2023	
Za provozovatele převzal: Podpis, razítko:		Za oprávněnou osobu předal: Libor Odstrčil Technik požární ochrany: č. Z-TPO-91/2018 Podpis, razítko:	
dne: 9 - 05 - 2022		dne: 21.04.2022	
Ostatní účastníci řízení:		Podpis: Dne:	

- 3) Při požárním poplachu se nezavřely dveře v 1.NP od výtahu k recepci, ve 3.NP u výtahu a neotevřely se dveře z hlavního schodiště na střechu. Ve všech případech se jedná o mechanické závady.
- 4) VZT jednotka v prádelně je vypnuta. Nelze prověřit návaznost mezi EPS a VZT.

EPS ovládá:

1. sirény
2. přídržné magnety na dveřích
3. klíčový trezor požární ochrany
4. OPPO
5. vypínání VZT
6. přepnutí výtahů do evakuačního režimu
7. ZDP
8. rozhlas

Příloha:

- 1) Doklad o zkoušce činnosti při provozu EPS.

Tato zpráva má 2 strany.

Počet vyhotovení zpráv: 2

Rozdělovník: 1x provozovatel
1x technik požární ochrany

SENIOR Otrokovice,
příspěvková organizace
K. Čapka 1615
765 02 Otrokovice
IČO: 621 80 444

.....
podpis provozovatele:



.....
Libor Odstrčil – technik požární ochrany
č. Z-TPO-91/2018

System plus Zlín, s.r.o., Pod Babou 4260, 760 01 Zlín

Číslo zprávy: 312/2022

Objednatel kontrolы:SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace
K. Čapka 1615, 765 02 Otrokovice**Pololetní kontrola a zkouška činnosti při
provozu EPS**

Dne **21. 4. 2022** byla v objektu **SENIOR Otrokovice bud. C, Třída Spojenců 1840, 765 02 Otrokovice**, provedena pololetní kontrola a zkouška činnosti při provozu EPS.

Při kontrole byly prověřeny všechny požární hlásiče a doplňující a ovládané zařízení.

Kontrolované zařízení:

1x ústředna EPS SIEMENS CS 1115
118x samočinný opticko-kouřový požární hlásič – DO1131
8x samočinný teplotní hlásič – DT 1131
18x tlačítkový hlásič – DM 1131
9x vstupní modul
2x zdroj 24 Vss pro přídržné magnety dveří
20x přídržný magnet dveří
9x siréna
1x vysílač ZDP TSM 452
1x OPPO
1x KTPO

Byla provedena kontrola přenosu na DPPC System plus Zlín, s. r. o. a kontrola funkčnosti doplňujících a ovládaných zařízení.

Celkové hodnocení:

Zařízení EPS je schopné provozu. Závady je nutné odstranit.

Závady:

- 1) Pomocný zdroj 2405 ST pro napájení přídržných magnetů nesignalizuje poruchu akumulátorů.
- 2) Vadný zdroj ve vysílači ZDP. Při poruše akumulátoru je vysílač nefunkční.



