

## **Vyjádření ohledně stavu elektrické požární signalizace (dále jen EPS) pro objekt Senior C, Spojenců 1840, 765 02 Otrokovice**

Na základě požadavku provozovatel systému EPS byla provedena dne 21.10.2021 revize a kontrola provozuschopnosti EPS. V odstavci závady jsou vypsány jednotlivé poruchy systému EPS. Některé byly částečně odstraněny. Celý systém EPS dle vyjádření revizního technika pana Odstrčila je už velmi zastaralý a nebude jej možnost dále z důvodu nedostatku náhradních dílů v případě poruchy opravovat.

Navrhujeme tedy výměnu celého systému EPS včetně zařízení dálkového přenosu na HZS Zlínského kraje.

Stávající kabeláž zůstane zachována včetně stávajících ovládaných zařízení.

Výměna systému EPS by byla řešena formou opravy zařízení.

Ve Zlíně dne 22.10.2021

Vasil Bedei  
Společník firmy

**SYSTEM Plus**



SYSTEM plus Zlín, s.r.o.  
Pod Babou 4260,  
760 01 Zlín

Tel: 604 227 260  
Email: [bedei@systemplus.cz](mailto:bedei@systemplus.cz)  
Web: [www.systemplus.cz](http://www.systemplus.cz)