



LEGENDA: **SOUI DEISKE KRISIE**

odstranění stávajících prvků

v soupisu: - ① odstranění pískoviště (odvoz písku a zeminy)

- ① odstranění pískovisťe (odvoz písku a zeminy)
- ② odstranění stávající ocelové houpačky
- ③ odstranění stávající skluzačky- ocel+ plast
- ④ odstranění průřezy ocel
- ⑤ odvezení a likvidace stáv. floorbal. branek z hřiště
- ⑥ vykácení 1 ks jehličnatého stromu

stávající asfaltová plocha hřiště

Legenda liniových čiar:

## katastr nemovitostí

Legenda stávajících inž.sítí :

el.vedení

sdílovací vedení

## SO 02 VÍCEÚČELOVÉ HRŠTĚ-SPORTOVNÍ

POPIS:

## STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO HRISTE:

- VYROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ PLOCHY

**- NOVÝ TARTANOVÝ SPORTOVNÍ POVRCH**

- NOVÉ OPLOCENÍ HRISTĚ DO VÝŠKY 4 a 3 m

Zodp. proj.:		Ing. Václav Korvas autORIZOVANÝ INŽENÝR ČKAIT, obor IP00 Pozemní stavby č. autorizace 1300703		Autorizace:	
Projektant:		Eva Palová projektční a inženýrská činnost v oboru sportovní stavby IČO: 74396722			
Kreslí:		Marek Palá, projektční a rozp. práce, IČO: 01256033			
Investor:		Město Otrokovice nám. 3 května 1340, 765 02 OTROKOVICE IČO: 002 84 301 DIČ: CZ00284301			
Název stavby:		DĚTSKÉ HŘIŠTĚ VNITROBLOK UL. ERBENOVA OTROKOVICE			
Část:		Objekt: SO 01- DĚTSKÉ HŘIŠTĚ			
C. SITUAČNÍ VÝKRESY		SO 02- VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ			
Obsah:		Měřítko: 1:200 Č. výkresu: C.5			