

# Požárně bezpečnostní řešení

Název stavby: **STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY MĚSTSKÁ  
POLIKLINIKA s.r.o. OTROKOVICE  
SO 03 OBJEKT „C“ – ZATEPLENÍ**

Místo: k.ú. Otrokovice, parc. č. st. 2555

Investor: Městská poliklinika s.r.o., Otrokovice,  
tř. Osvobození 1388, 765 02 Otrokovice

Datum: 2023-10-22

Účel dokumentace: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝBĚR  
DODAVATELE

Projektant: Michaela Velcerová, Ing. Tomáš Foltýn – ČKAIT: 1301877

Vypracoval: Dušan Vaněk - autorizovaný technik pro PBS  
ČKAIT: 1301457

## **1. Popis stavby a technické údaje:**

Předmětem tohoto posouzení je projektová dokumentace, která řeší zateplení střechy objektu „C“ Městské polikliniky Otrokovice na adrese tř. Osvobození 1388 v k.ú. Otrokovice.

Areál Městské polikliniky má celkem pět objektů (A,B,C,D,E), které jsou vzájemně propojeny spojovacími krčky a nebo na sebe stavebně navazují.

Budova C je podsklepená se dvěma nadzemními podlažími, půdorysného tvaru písmene „T“, zastřešená plochou střechou. Půdorysné rozměry této budovy jsou cca 37 x 15,4 m.

Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový prefabrikovaný montovaný skelet, obvodové stěny nadzemních podlaží jsou tvořeny keramickými panely v kombinaci s dozdvídkami z plynosilikátových tvárnic, štítové stěny jsou vyzděny z cihel CD tl. 450 mm. Stropy jsou montované železobetonové, strop nad 2NP tvoří nosnou konstrukci ploché střechy, střešní krytinu budou nově tvořit PVC pásy.

Stávající střešní plášť se skládá z nosné železobetonové konstrukce stropu, spádové vrstvy agloporitu nebo keramzitu, vrstvy tepelné izolace z EPS (tl. 2x50 mm) a původního asfaltového hydroizolačního souvrství, na které byla v minulosti provedena nová hydroizolace z PVC fólie, oddělená separační vrstvou netkané textilie.

V rámci stavebních úprav bude odstraněna hydroizolační PVC fólie včetně separační netkané textilie. Na původní asfaltovou hydroizolační vrstvu bude bodově natavena parozábrana a pojistná hydroizolační vrstva z asfaltových pásů, která bude dále mechanicky kotvená šrouby s plastovou teleskopickou podložkou. Hlavy šroubů včetně podložek budou překryty přířezy asfaltových pásů. Dále bude na střechu nalepana tepelná izolace z EPS 200 S tl. 160 mm a PVC pásy.

V rámci stavebních prací budou provedeny demontáže původních a montáže nových klempířských prvků na střeše, střešních vpustí, odvětrávacích komínků, hromosvodu, střešního výlezu, světlíku, poklopu ventilačních šachet a dalších prvků na střeše.

## **2. Posouzení dle vyhl. č. 460/2021 Sb.:**

Dle § 7 se jedná o stavbu kategorie II T2.

**Podle § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor v tomto případě vykonává a HZS vydává vyjádření.**

## **3. Posouzení z hlediska požární bezpečnosti staveb:**

Při řešení požární bezpečnosti stavby bylo postupováno dle současných platných norem a předpisů týkajících se požární bezpečnosti staveb a to zejména:

### Normy:

ČSN 73 0802 - PBS – Nevýrobní objekty /06-2009 + Z1.02-2013 + Z2.07-2015/, 02/2020

ČSN 73 0810 - PBS – Společná ustanovení /07-2016/, 02/2020

ČSN 73 0818 - PBS – Obsazení objektů osobami /07-1997/

ČSN 73 0821 ed. 2 - PBS – Požární odolnost stavebních konstrukcí /06-2007/

ČSN 73 0834 - PBS – Změny staveb /04-2011/

ČSN 73 0872 - PBS – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízení /02-1996/

ČSN 73 0873 - PBS – Zásobování požární vodou /07-2003/

ČSN 73 0875 - PBS – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení /05-2011/

ČSN 06 1008 - Požární bezpečnost tepelných zařízení /01-1998/

ČSN 01 3495 - Výkresy ve stavebnictví. Výkresy požární bezpečnosti staveb /07-1997/

ČSN 01 8013 - Požární tabulky /04-1965 + Z1.05-1966 + Z2.10-1995/

### Zákony a vyhlášky:

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MV č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Vyhláška MV č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ Technické listy výrobců zdících materiálů

### Projektové a ostatní podklady:

Projektová dokumentace stavby – vypracovaná Michaelou Velcerovou a Ing. Tomášem Foltýnem – ČKAIT 1301877 z 09/2023.

**Konstrukční systém objektu:** nehořlavý

**Požární výška objektu hu:** 3,3 m

**Zastavěná plocha objektu:** 497,20 m<sup>2</sup>

### **3.1. Posouzení z hlediska požární bezpečnosti staveb:**

Dle ČSN 73 0834 se jedná o **změnu stavby sk. I.**

Nedochází ke zvýšení požárního zatížení v objektu a ke vzniku místnosti o ploše větší jak 100 m<sup>2</sup>.

Dle čl. 3.1 – se jedná o změnu stavby sk. I s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti.

U posuzovaného objektu nedochází ke změně užívání objektu ve smyslu čl. 3.2, ČSN 73 0834.

**Nedochází zde ke:**

a) zvýšení požárního rizika, které je vyjádřeno u nevýrobních objektů zvýšením součinu  $p_n * a_n * c$  o více než 15 kg.m<sup>-2</sup>.

Účel objektu se nemění, P<sub>n</sub> zůstává stejné.

**V posuzovaném objektu se nezvyšuje součin  $p_n * a_n * c$  o více jak 15 kg.m<sup>-2</sup>.**

b) zvýšení počtu osob unikajících z měněného objektu nebo jeho části, pokud se počet osob započítatelný na kteroukoliv únikovou komunikaci zvýší o více než 20% stávajícího stavu

**Počet osob se nezvyšuje.**

c) zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob na kterékoliv únikové cestě z objektu.

**Počet těchto osob se v posuzovaném objektu v rámci prováděných stavebních úprav nezvyšuje.**

d) záměně věcně příslušné projektové normy

**Účel objektu se ve smyslu této ČSN nemění a nedochází k záměně normy.**

e) ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo k jiným podstatným stavebním úpravám

**V posuzovaném objektu nejsou prováděny žádné takové podstatné stavební úpravy, při kterých by se objekt měnil nástavbou, vestavbou nebo přístavbou.**

Dle čl. 3.3 - u změn staveb sk.I nedochází ke změně užívání objektu nebo provozu a jejich předmětem je:

a) úprava, oprava, výměna nebo nahrazení jednotlivých prvků stavebních konstrukcí – v rámci prováděných stavebních úprav a prací není zasahováno do nosných konstrukcí, zajišťujících stabilitu objektu

b) výměna, záměna nebo obnova systémů, sestav, popř. prvků technického zařízení budov, které svojí funkcí podmiňují provoz objektu a nově mohou být vybudována - (bod 8) mohou zde být umístěny solární panely na střešním pláště, pokud jejich hmotnost nepřesáhne  $5 \text{ kg.m}^{-2}$  a navazující technologické zařízení je v samostatném požárním úseku.

c) **dodatečné vnější tepelné izolace – střecha objektu bude nově zateplena vrstvou polystyrenu EPS 200 S tl. 160 mm.**

**Zateplení střechy** polystyrénem již zde bylo původně provedeno v menší tloušťce a není nutno tuto problematiku dále posuzovat.

d) různé stavební úpravy stávajících budov skupiny OB1 podle ČSN 73 0833, aniž by šlo o zvětšení zastavěné plochy, nebo zvýšení požární výšky budovy OB1; stavební úpravy mohou být i u budov OB2 jako např. přístavba před vstupem do budovy na ochranu před deštěm a jde-li o prostor bez požárního rizika apod.;

***V posuzovaném objektu nejsou prováděny žádné z těchto úprav.***

e) výměna, záměna nebo obnova technologického zařízení – v posuzovaném objektu se technologické zařízení nevyskytuje.

f) změna vnitřního členění prostorů, kterou v rámci jednoho podlaží nevzniknou v nevýrobních objektech a ve výrobních objektech se skupinou výrob a provozů 4 až 7 - místnosti o podlahové ploše větší než  $100 \text{ m}^2$ , prostor s podlahovou plochou větší než  $100 \text{ m}^2$  však může vzniknout rozdělením prostoru původně většího.

**V rámci prováděných prací nedochází k žádným dispozičním úpravám.**

Posuzovaná změna stavby nevyžaduje další opatření, jelikož jsou splněny požadavky kap. 4:

a) požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu, nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut

Nejsou prováděny žádné stavební úpravy.

**Požární odolnost stavebních konstrukcí není snížena – jsou stávající.**

b) třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen, na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru (při zkoušce podle ČSN 73 0856) jako hořící odkapávají nebo odpadávají; v případě CHÚC nebo ČCHÚC (které nahrazují CHÚC) musí být použity výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

**Nedochází zde ke změně třídy reakce na oheň stavebních hmot.**

c) šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10% původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům, popř. nepřesahuje (i nevyhovující) stávající odstupovou vzdálenost.

Využití celého posuzovaného objektu se ve smyslu této ČSN nemění, požární zatížení se nezvětšuje a odstupové vzdálenosti se nemění.

d) nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny podle ČSN 73 0810, čl. 6.2.

**V rámci stavebních prací, se nové prostupy přes nosné požárně dělící stěny nevyskytují.**

e) nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených na požární úseky je provedeno dle ČSN 73 0872, nově instalované VZT rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z hořlavých hmot.

**Nové VZT potrubí, které by vyžadovalo instalaci požárních klapek se zde nevyskytuje.**

f) nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny podle čl. 6.2, ČSN 73 0810.

**V rámci stavebních prací, se nové prostupy přes stropy nevyskytují.**

g) v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita.

**V rámci této akce nedojde k prodloužení únikových cest z objektu.**

h) v posuzovaných prostorách objektu není nutné vytvářet z dotčených místností samostatný požární úsek – podle čl. 3.3.b), pokud to ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo normy řady ČSN 73 08xx jmenovitě vyžadují; požárně dělící konstrukce tohoto PÚ mohou být bez dalšího průkazu navrženy pro III. stupeň požární bezpečnosti; III. stupni požární bezpečnosti musí odpovídat všechny požadavky na stavební konstrukce oddělující požární úsek od sousedních prostorů (nepřihlíží se k případnému požárnímu riziku v ostatních částech objektu).

i) v posuzovaných prostorách objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody; u vnitřních hydrantových systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje

### **Zařízení pro protipožární zásah:**

**Je v objektu stávající – není nutno tuto problematiku řešit.**

### **Elektroinstalace a elektrická zařízení:**

Případná nová elektroinstalace musí být v provedení odpovídajícím stanoveným vnějším vlivům dle ČSN 33 2000-3 a v návaznosti na ČSN 33 2000-5-51. Při kolaudaci budou předloženy revize elektroinstalací.

### **Hromosvod:**

Hromosvod bude řešen dle ČSN 62 305-1 – 4 a při kolaudaci bude předložena jeho revize.

### **Zpracovatel:**

Dušan Vaněk – požární specialista.